

車両の防護無線機の不具合について

2021年3月11日、車両の運転台にある防護無線の送受信ができていないことが判明しました。お客様にご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発生日時

2021年3月11日（木） 11時30分頃

2 当該車両

287系車両1両（4両編成のうち上り側運転台）

（特急こうのとり号・きのさき号・はしだて号に使用）

3 区 間

上記車両が走行する線区

城崎温泉駅～京都駅間【山陰本線】

福知山駅～吹田総合車両所京都支所間【福知山線・東海道本線】

4 概 況

午前11時30分頃、車両の定期検査を行った際に、上記車両の運転台にある防護無線の送受信ができていないことが判明しました。

これにより、防護無線機が機能しない状態で走行していた可能性があります。

※防護無線機とは、乗務員が何らかの異常を認めた場合に、無線信号を発報し周囲の列車に知らせる装置です。

※前回の検査は2020年12月16日に実施しており、正常に送受信していることを確認しています。

※編成の反対側の運転台の防護無線機は正常に動作していました。

5 原 因

防護無線機とアンテナ線との接続に不具合があったためですが、詳細は調査中です。

6 対 策

防護無線機とアンテナ線との接続状態を点検します。