

給油タンク付近からの油漏れ事象について

2026年7月18日、金沢車両区富山支所給油タンク付近から油漏れ事象が発生したことが確認されました。周辺住民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 判明日時

2026年7月18日（土）15時50分頃

2 発生場所

金沢車両区 富山支所

3 流出物

軽油（推定約600リットル）

4 概 況

7月18日15時50分頃、あいの風とやま鉄道の社員が、金沢車両区富山支所の給油タンク付近から軽油が流出していることを認めました。状況を確認したところ、給油タンクから軽油が逆流したことにより流出したことが判明したため、給油装置の電源を切り、吸着マット等により流出した軽油の処置をしました。

また、給油タンク付近の敷地内道路に油が滲んだ跡あったことから、周辺の確認を行ったところ、富山支所付近のがめ川に軽油が流出していることが判明しました。

5 発生経緯

給油作業係員が給油作業の手順を誤り、給油タンクから軽油が逆流して地上に流出したためです。

6 対 策

当面の間、給油作業の際に管理者が立ち合い、手順を誤らないように確認します。

7 そ の 他

- ・河川までの流出ルート上および河川に油の吸着マット等で油の流出拡大を防止しています。
- ・本件を富山市、消防等関係機関へ報告しています。