

## 車両搭載品（手歯止め）の落失について

2021年1月10日、益田駅到着後に車両を同駅構内に留置した際、車両床下に搭載している手歯止め（2個）のうち1個がなくなっているのを運転士が発見しました。お客様にはご心配をおかけし、申し訳ございません。

### 1 発見日時

2021年1月10日（日） 22時40分頃

### 2 発見場所

益田駅構内

### 3 関係車両

特急 スーパーまつかぜ9号 鳥取（17：42）発 益田（21：24）行  
※キハ187系

### 4 概況

1月10日22時40分頃、上記列車の運転士が、益田駅到着後に当該車両を同駅構内に留置した際、車両床下に搭載している手歯止め（2個）のうち1個がなくなっているのを発見しました。

※お客様に怪我等はございません。（乗務員も怪我なし）

※手歯止めとは、車両を長時間、駅や車庫などに留置する際、転動を防止するため、車輪とレール  
の間に設置する器具のことです。

※大きさ：横26cm×高さ13cm×幅7cm、 重さ：約2.5kg、 材質：鉄製

### 5 列車影響

なし

### 6 原因

調査中