

2021年7月1日  
西日本旅客鉄道株式会社

## レール運搬車両の台車に亀裂が見つかった事象について

2021年6月30日、吹田総合車両所での検査において、レールを運搬する車両の台車に亀裂があることを発見しました。

### 1 発見日時

2021年6月30日（水） 16時22分頃

### 2 場 所

吹田総合車両所 構内

※吹田駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署

### 3 当該車両

チキ5500

※主にレールを運搬する際に使用する貨車

### 4 概 況

吹田総合車両所の検査係員は、当該レール運搬車両の定期検査の際、台車枠の溶接部分（側バリと枕バネ座）に亀裂を発見しました。

※亀裂の長さ：約105mm

※亀裂の深さ：約9mm

※材質：鋼鉄製

※枕バネ：上下動振動を吸収し、走行安定性を向上させるためのバネ

### 5 原 因

調査中です。

### 6 対 策

検討中です。

<上面図>

