

2022年5月2日  
西日本旅客鉄道株式会社

## 新下関駅新幹線コンコースでの換気装置吹き出し口の落下について

2022年5月2日、新下関駅で換気装置吹き出し口が落下する事象が発生しました。  
ご利用のお客様にはご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

### 1. 落下日時

2022年5月2日（月） 午後0時01分頃

### 2. 落下場所

新下関駅 新幹線コンコース

### 3. 概況

午後0時01分頃、新下関駅社員が、コンコースにて換気装置吹き出し口が落ちているのを発見しました。

※お客様にお怪我はありません。

### 4. 落下物

換気装置吹き出し口…直径50cm×長さ35cm（重さ約1.8kg）

天井からの高さ 約4m

### 5. 原因

経年により換気装置吹き出し口を留める金具が破断して落下したものと推測されます。

### 6. 対策

同種構造の換気装置吹き出し口の至近距離点検を行い、実際に換気装置吹き出し口を触って動かないかどうかを確認します。