

2023 年 1 月 23 日
西日本ジェイアールバス株式会社

1 月 19 日に徳島自動車道（脇町 IC～土成 IC 間）が
4 時間半あまり通行止めになった事故について

2023 年 1 月 19 日（木）20 時 14 分頃、徳島自動車道において、弊社が運行する高速バスが中央分離帯のワイヤーロープに接触した影響により、徳島自動車道（脇町 IC～土成 IC 間）が約 4 時間半あまり通行止めになりました。弊社バスをご利用のお客様ならびに徳島自動車道をご利用の方々には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 概要

- | | |
|-------------|--|
| (1) 発 生 日 時 | 2023 年 1 月 19 日（木）20 時 14 分頃 |
| (2) 当 該 便 | 松山エクスプレス 18 号
JR 松山支店(17:13 発)～大阪駅 JR 高速バスターミナル(23:24 着) |
| (3) 発 生 場 所 | 徳島自動車道上り線 脇町 IC～土成（どなり）IC 間
29.7 キロポスト付近で接触
(住所：徳島県阿波市市場町尾開付近) |
| (4) ご乗車のお客様 | 15 名（お客様 15 名と運転士 1 名全員怪我はありませんでした） |
| (5) 概 況 | 当該便は中央分離帯のワイヤーロープに接触した後、対向車線を約 100m 走行し、その後走行車線に戻りました。 |
| (6) 原 因 | 一時的に適切なハンドル操作を行わなかったためです。 |