

補 足

機関車の ATS-P 装置の曲線に対する速度の設定値が誤っていた事象について

標記の件につきまして、改めまして皆さんにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

設定値が誤っていた車両は「車両形式：EF65（5両）、EF81（1両）、DD51（5両） 計11両」でございましたが、電車・気動車など、その他の車両形式についても1月20日までに全車両確認し、正しい設定であることを確認しております。