

2024年9月24日
西日本旅客鉄道株式会社

車両の防護無線機の不具合について

2024年9月23日、吹田総合車両所 京都支所構内で、車両の防護無線機の不具合が発見されました。ご利用のお客様には大変ご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2024年9月23日（月）14時00分頃

2 発見場所

吹田総合車両所 京都支所構内

※向日町駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署

3 車 両

221系車両1両（4両編成のうち、上り側運転台）

4 概 況

9月23日14時00分頃、防護無線機の検査を行った際に、上記車両の運転台にある防護無線機の送受信機能に不具合があることが判明しました。これにより、当該車両の防護無線機の送受信機能に不具合がある状態で走行していた可能性があります。

前回の検査を行った8月18日以降、21日間運用していましたが、データ解析の結果、当該車両において防護無線を使用しなければならない状況は発生しておりませんでした。

※防護無線機とは、乗務員が何らかの異常を認めた場合に、無線信号を発報し周囲の列車に知らせる装置です。

※前回の検査は2024年8月18日に実施し、正常に機能していることを確認しています。

※同編成の反対側の運転台の防護無線機は正常に機能していました。

5 原 因

防護無線機とアンテナ線との接続に不具合がありました。接続状態の確認作業に誤りがあった可能性があります。

6 対 策

・同形式の点検は終了し異常がないことを確認しています。その他の車両についても、速やかに点検を進めてまいります。

・事象の周知並びに接続状態の確認作業について見直しを検討してまいります。