

レール運搬車両の台車にき裂が見つかった事象について

2024 年 12 月 13 日に、吹田総合車両所構内において、レール運搬車両の台車にき裂が見つかりました。ご利用のお客様にご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2024 年 12 月 13 日（金） 11 時 30 分頃

2 発見場所

吹田総合車両所 構内 ※吹田駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署

3 当該車両

チキ 7000 ※主にレールを運搬する際に使用する貨車

4 概 況

吹田総合車両所の検査係員は、当該レール運搬車両の定期検査の際、台車枠の側バリ（※）の下面に、2箇所のき裂があることを発見しました。

- ・①き裂：長さ約 55mm
- ・②き裂：長さ約 45mm
- ・材質：鋳鉄製

※側バリ：車軸と軸箱を保持している部位

5 原因・対策

調査・検討中です。

6 そ の 他

き裂が見つかった箇所は、列車の走行に影響をあたえるものではありません。

