

2025年1月21日

西日本旅客鉄道株式会社

伯備線 布原駅構内 車両と線路設備の確認を実施した事象の原因と対策について

伯備線 布原駅構内で車両と線路設備の確認を実施した事象について、原因が判明しましたので対策とあわせてお知らせします。

お客様にご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めます。

1 発生日時

2024年12月13日（金）8時04分頃

2 発生場所

伯備線 布原駅構内

3 列車名

芸備線 上り普通列車 1両編成

備後落合駅（6：41）発 新見駅（8：08）着

ご乗車のお客様：29名

4 概況

12月13日（金）8時04分頃、上記列車運転士が布原駅の停止信号を確認せずに列車を発車させ、安全側線に進入し停車した旨を岡山指令所に連絡しました。

伯備線 新見駅～生山駅間及び芸備線 新見駅～備後落合駅間の上下線で運転を見合わせて復旧作業を実施した為、列車に運休や遅れが発生しました。復旧作業終了後、13時10分に運転を再開しました。

※安全側線：誤って行き過ぎた場合などに事故を防止するために設けられた線路

※お客様にお怪我はありませんでした

5 列車影響

〈運休〉 18本（下り9本 上り9本）

〈遅れ〉 8本（下り7本 上り1本） 最大36分

〈影響人員〉 約4,000人

6 原因

上記列車の運転士が停止信号を確認せずに運転を開始したためです

7 対策

関係社員に対して、事象の周知と教育を実施しました