２０２１年 ９月 １９日
西日本旅客鉄道株式会社

瀬戸大橋線 児島駅構内　高架下駐車場に木片が落下した件について

2021年9月19日、瀬戸大橋線　児島駅構内の高架下駐車場で高架下の天井部分から木片が落下する事象が発生しました。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

１ 発生日時
２０２１年９月１９日（日）　午後５時１４分頃

２ 場　　所
瀬戸大橋線　児島（こじま）駅構内　児島第一月極駐車場

３ 概　　況
午後５時１４分頃、お客様から駐車場の管理会社に対し、「駐車場に木片が落ちていた」と申告がありました。現地調査の結果、高架下の天井部分から木が腐食して落下したものと判明しました。
※お客様にお怪我や落下物との接触の申告はありません。
※駐車場の管理会社：JR西日本中国メンテック
※列車の運行に影響はありません。

４ 落　下　物
木片・・・縦８８０ｍｍ×横７０ｍｍ×厚さ５０ｍｍ
総重量　約１．６kg　個数　１個

５ 原　　因
高架下天井部分に、鳩の対策として設置していた板の一部が腐食し木片が落下しました。

６ 対　　応
児島駅構内の同種箇所の点検及び天井部の板の撤去

７ そ　の　他
落下箇所のイメージ図と落下物の写真については別紙をご覧ください。





落下箇所全景

落下箇所

落下した木片
総重量1.6kg
（最大880×70×55mm）