

車両点検

【緊急点検】

○当該部位の目視による緊急点検を実施

(1) 当該部位の目視による点検

- ・ウイング式（N700系16両）：2007年製の同一メーカー 12/12完了
：全メーカー 12/13完了
- ・軸ハリ式（山陽上記以外）：全メーカー 12/15完了
- ・支持板式（北陸）：全メーカー 12/15完了

(2) 継手の変色、歯車箱油付着の確認

- ・全編成（山陽、北陸）：全メーカー 12/14完了

【今後の対応】

○原因究明に向けた調査を継続

- ・調査結果をふまえて恒久対策を決定する

○それまでの間

- ・仕業検査

当該部位の目視点検を継続する

- ・運用間合

臨時検査として、運用間合に当該箇所、より微小な傷がないことを検査する

- ・全般検査・台車検査

当該箇所を新たに重点検査箇所に指定し、非破壊検査等により、微小な傷がないことを詳細に検査する

○走行中の車両の異常検知の検討（次ページ参照）


車両点検

○ 走行中の車両の異常検知の検討

車上からの異常検知

台車の異常を検出できるような方法を検討する

台車故障発生部位



地上からの異常検知

台車の異常を検出できるような方法を検討する

検知システム図 (イメージ)

