


仕業検査における入念目視点検

【点検箇所】



※赤破線は、点検対象範囲



【目視点検】



台車枠側バリの外側側面、内側側面を入念に目視点検