

奈良線における信号トラブルの原因と対策について

2023 年 10 月 14 日に、奈良線宇治駅構内において信号トラブルにより列車の遅れを発生させた事象について、原因が判明しましたので、対策と合わせてお知らせします。

ご利用のお客様にご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めます。

1 発生日時

2023 年 10 月 14 日（土）15 時 07 分頃

2 発生場所

奈良線 宇治駅 構内

3 列車名

上り普通電車 6 両編成

奈良駅（14 時 24 分）発 京都駅（15 時 28 分）着

ご乗車のお客様：約 150 名

4 概 況

15 時 07 分頃、当該電車の運転士は宇治駅に停車中、宇治駅から京都駅方面に出発する信号が点灯していないことを認めました。

このため、奈良線では京都～木津駅間で運転を見合わせていましたが、復旧作業が完了し、17 時 31 分に運転を再開しました。

※15 時 25 分から、京阪、近鉄、京都市営地下鉄にて振替輸送を実施しました。

5 列車影響

＜運休＞計 30 本（上下各 15 本）

＜遅れ＞当該電車が 143 分遅れたのを最大に、計 10 本（上り 6 本、下り 4 本）に、143～122 分の遅れ

影響人員：約 9,300 人

6 原 因

信号設備の電源装置内の部品におけるケーブルと端子の圧着不良により発熱、断線したことで信号機への電力供給が断たれたためです。

7 対 策

同種設備の点検を実施し、ケーブルと端子の圧着不良がないことを確認しました。