


主な被災状況

1 主な被災箇所の状況(平成25年8月2日時点)



2 主な被災事象の発生件数

	山陰線	山口線	合計
橋梁流失	0	3	3
橋脚沈下	1	0	1
橋台洗掘	0	1	1
土石流	3	4	7
切取崩壊	3	2	5
土砂流入	5	14	19
地滑り	0	1	1
築堤崩壊	13	12	25
道床流失	14	7	21
線路浸水	0	3	3
ケーブル損傷・切断	0	6	6
その他(倒木・排水不良等)	3	7	10
合計	42	60	102

※注釈 平成25年8月1日、16時現在