


大阪環状線（内回り）・ゆめ咲線 ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所

ご利用方法



※目安値・・・段差3cm以下、隙間7cm以下（設計値であり、お客様のご利用状況などにより変動します。）
 ※段差・隙間対策実施箇所であっても、ホームの形状により目安値を満たさない乗降口がございます。
 ※対策を実施している駅のみ記載しています。
 ※323系を基準としており、一部の車両は対応しておりませんのでご注意ください。

323系



※対象ドア位置の案内表示は順次更新予定です。


内回り

O04 鶴橋	1番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O08 京橋	3番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O11 大阪	1番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O14 西九条	3番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O14 西九条	4番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O15 弁天町	1番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O19 新今宮	1番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8

2025年3月現在

大阪環状線（外回り）・ゆめ咲線 ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所

ご利用方法



※目安値・・・段差3cm以下、隙間7cm以下（設計値であり、お客様のご利用状況などにより変動します。）
 ※段差・隙間対策実施箇所であっても、ホームの形状により目安値を満たさない乗降口がございます。
 ※対策を実施している駅のみ記載しています。
 ※323系を基準としており、一部の車両は対応しておりませんのでご注意ください。

323系



外回り

O04 鶴橋	2番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O08 京橋	4番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O11 大阪	2番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O14 西九条	1番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
P14 西九条	2番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O15 弁天町	2番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8
O19 新今宮	4番のりば	1	2	3	4	5	6	7	8