

橋りょうからのネット垂れ下がりについて（山陽本線 新下関駅）

2026年6月3日、新下関駅構内の山陽新幹線の橋りょうからネットが垂れ下がっていることが判明しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2026年6月3日（水） 10時40分頃

2 場所

山陽本線 新下関駅構内

3 概況

10時40分頃、山陽本線（在来線）を運転中の運転士が、山陽新幹線の橋りょうから垂れ下がっているネットを発見しました。当該のネットを撤去完了後、運転再開しました。

※お怪我をされたお客様はいらっしゃいませんでした。

※ネットと在来線車両の接触はございませんでした。

※新幹線の構造物の強度に影響はなく、山陽新幹線は通常運行しています。

4 支障物

新幹線橋りょうから在来線への落下物を防止するためのネット

※高さ 約5.3m

[支障物]



5 原因

強風のためネットが垂れ下がったものと推測しております。

6 対策

当該橋りょうのネットについて別途点検を実施します。