

列車が停止位置を行き過ぎた事象について（山陰線）

2026年6月3日、山陰線 敬川(うやがわ)駅で列車が停止位置を行き過ぎた事象が発生しました。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

1 発生日時

2026年6月3日（水）17時34分頃

2 発生場所

山陰線 敬川駅

3 列車名

下り普通列車 1両編成（ワンマン列車）

出雲市駅（15時24分）発 浜田駅（17時52分）着

ご乗車のお客様：約20名

4 概況

当該列車の運転士から「停車駅である敬川駅で停止位置を行き過ぎてホームを外れた状態で停車した」旨の連絡が米子指令所がありました。停車した位置が前方の踏切付近であったため、後退すると踏切が故障する可能性があったことから、次駅の波子駅まで運転を再開しました。

※敬川駅で降車できなかったお客様は、波子駅で降車していただき、上り列車へお乗り換えいただくようご案内しました。

※敬川駅で乗車できなかったお客様は、後続列車にご乗車いただくようご案内しました。

※ご乗車のお客様にお怪我はありませんでした。

5 列車影響

当該列車のみ最大で約7分の遅れが発生しました。

6 発生経緯

ブレーキ操作が遅れたためです。