

駅舎屋根の部材が落下した事象について（万葉まほろば線）

2026年6月3日、万葉まほろば線（桜井線）の駅舎から部材が落下したことが判明しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2026年6月3日（水） 10時30分頃

2 場所

万葉まほろば線 巻向駅構内

3 概況

10時30分頃、巡回中のグループ会社係員は巻向駅駅舎屋根の一部が破損し、通路などに落下・飛散していることを発見しました。

※現時点で、お怪我をされたお客様はいらっしゃいません。

※列車運行には影響ありません。

4 落下物

屋根の端部材

材質：スレート

大きさ：長さ360cm×幅39cm×厚さ5mm

総重量：約13kg

※屋根から通路までの高さは約3m

5 原因

台風に伴う強風の影響により落下したものと推定しています。

6 対策

点検実施後、必要により飛散防止策を行います。

〔コンクリートの剥離箇所〕



〔落下箇所〕

