

駅の天井から非常灯金具が落下した事象について（JR神戸線 神戸駅）

2026年6月5日、JR神戸線 神戸駅構内で天井に取り付けられている非常灯の金具が落下する事象が発生しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 日 時

2026年6月5日（金） 5時58分頃

2 場 所

JR神戸線 神戸駅構内

3 概 況

5時58分頃、神戸駅の駅係員が中央改札口付近で何かが落下した音に気づき、現地の確認を行ったところ、天井に取り付けられている非常灯の金具が落下していることを確認しました。

※お怪我をされたお客様はいらっしゃいません。

※落下箇所までの高さは約4.8mです。

※列車運行への影響はありません。

4 落 下 物

非常灯金具

材 質 : 鉄

大 き さ : 横3cm×縦2.5cm×高さ1.5cm

総重量 : 約12g

5 主 な 原 因

天井内において配管の一部が天井面に落下し、その際生じた衝撃により非常灯金具の落下に至ったと推定しています。

6 対 策

詳細を調査の上、今後対策を検討してまいります。



<現地写真>



<落下物>