

駅構造物からの落下物について（大阪環状線 桜ノ宮駅）

2026年7月2日、大阪環状線 桜ノ宮駅にて、構造物からコンクリート片が落下していることが確認されました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 日時

2026年7月2日（木） 9時00分頃

2 場所

大阪環状線 桜ノ宮駅

3 概況

9時00分頃、一般の方から、桜ノ宮駅東口の駐輪場付近にコンクリート片が落下している旨の申告がありました。現地確認の結果、電柱を支える構造物からコンクリート片が落下していることが確認されました。

※現時点、お客様がお怪我をされたとの申告はございません。

※構造物や列車運行への影響はございませんでした。

※高さ約5.7m

4 落下物

コンクリート片 2片


材質 : コンクリート

大きさ : ①縦：約13.5cm、横：約23cm、厚さ：約12cm

②縦：約6cm、横：約16cm、厚さ：約5cm

総重量 : ①約9kg

②約0.5kg



〔現地・落下箇所〕



〔落下物（コンクリート片）〕

5 原因

経年劣化および高架上の振動によるものと想定されますが、詳細は調査中です。