

ホーム上屋からの落下物について（七尾線 七尾駅）

2026年9月23日、七尾線 七尾駅のホーム上に、ホーム上屋から木製板が落下していることが判明しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 日 時

2026年9月23日（水） 4時50分頃

2 場 所

七尾線 七尾駅 1番のりば

3 概 況

4時50分頃、駅社員が巡回中に七尾駅1番のりばに木製板と思われる落下物を発見しました。現地を確認したところ、ホーム上屋から木製板が落下したことが判明しました。

※現時点で、お怪我をされたお客様はいらっしゃいません。

※列車運行への影響はありませんでした。

4 落 下 物

材 質：木製板

大きさ：長さ775mm×幅200mm×厚さ12mm

重 量：約1,187g

※落下した高さ 約3.16m

5 主 な 原 因

木製板を固定していた針金が経年劣化により破断し、落下したものと推定されます。

【現地箇所】



【落下物】



6 対 策

七尾駅の同種箇所について触診点検を実施し、落下の恐れがないことを確認しています。