

【被害箇所の写真】

□写真① 山陽線 本郷～河内 駅間 盛土流出箇所 (7月7日撮影)



□写真② 山陽線 瀬野 駅構内 土砂堆積箇所 (7月9日撮影)



□写真③ 芸備線 白木山～狩留家 駅間 橋桁流出箇所 (7月7日撮影)

