

## 山陽線 三原駅 新幹線連絡通路エレベーターホールの天井材が 落下した件について


2020 年 4 月 26 日、山陽線三原駅で天井材の一部が落下しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

- 1 発見日時 4 月 26 日（日） 午前 8 時 25 分頃
- 2 場 所 山陽新幹線 三原駅構内 新幹線連絡通路 エレベーターホール
- 3 概 況 4 月 26 日（日）午前 8 時 25 分頃、駅清掃会社社員が新幹線連絡通路のエレベーターホールの天井材が落下しているのを発見しました。駅係員が落下物を確認したところ、天井材の一部であることを確認しました。なお、落下物によるお客様のお怪我等はありません。
- 4 落 下 物 天井材 1 枚  
材 質：ケイ酸カルシウム板  
総重量：約 1.05kg  
大きさ：長さ 500mm×幅 430mm×厚さ 6mm  
天井から床までの高さ：約 2.2m

落下箇所



落下物



- 5 原 因 小動物が天井材に衝撃を加えたことによると推測されます。  
（天井裏に足跡あり）
- 6 対 策 小動物が侵入可能な隙間を天井内から塞ぎ、飛び降りる可能性がある範囲に敷板を設置します。