

橋りょうの転落防止柵の一部が落下した件について

2020 年 9 月 9 日、きのくに線 椿～紀伊富田駅間 見草川橋梁から転落防止柵の一部が落下しているのを確認しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

- 1 受報日時 9月9日（水） 午後0時31分頃
- 2 場 所 きのくに線 椿～紀伊富田駅間 見草川橋梁
- 3 概 況 本日（9／9）午後0時31分頃、当該橋りょう下を通行された方から「2日前（9／7）に橋りょうから鉄板らしきものが落下しているのを発見した。」と当社に連絡が入りました。当社社員が現地を確認したところ、橋りょうに設置される作業員通行用歩道の転落防止柵の一部が落下しているのを確認しました。
※お客様のお怪我や列車への影響はありませんでした
※落下箇所は町道です
- 4 落 下 物 材 質：鋼板
大きさ：約515mm（縦）×約50mm（横）×約6mm（厚さ）
重 さ：約1.2kg
- 5 原 因 転落防止柵部品を固定する金具（リベット）が振動や雨水により腐食したため落下したものと推測されます。

6 現場略図等

①落下箇所



②脱落箇所



③落下物

