

2020 年 10 月 14 日
西日本旅客鉄道株式会社

車両部品の落失について

2020 年 10 月 13 日、吹田総合車両所 日根野支所で担当係員が車両の制輪子がなくなっていることを発見しました。お客様にはご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1. 発見日時

2020 年 10 月 13 日（火） 16 時 00 分頃

2. 場 所

吹田総合車両所 日根野支所 構内

※日根野駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署

3. 当該車両

281 系 6 両編成 1 両目の最前部の車輪の進行右側

※特急はるか号に使用する車両

4. 概 況

吹田総合車両所日根野支所の当直は、乗務員区所から「手歯止めが装着しにくい車両がある」との申告を受け、車両を特定して検査・修繕を担当する係員に確認させたところ、制輪子がなくなっていることを発見しました。

※列車運行への影響はありません。

※当該制輪子は見つかっておりません。

※制輪子…車輪の踏面（レールと接する面）に押しつけてブレーキ力を得るとともに、車輪の表面を清掃する機能を持つ部品

※手歯止め…列車が動かないように車輪に装着する車輪止め

5. 落 下 物

制輪子

材質：本体 特殊レジン製、台座 鋼製

長さ：約 32 cm、幅：約 7.8 cm、厚さ：約 9 cm

重量：約 3.4 kg

6. 原 因


調査中です。

別紙

落失した箇所



正常時



落失した箇所（制輪子）