

駅の外壁に取り付けられた金属パネルが落下した件について

2020年10月19日、JR神戸線（東海道線）元町駅構内で外壁に取り付けられた金属パネルが落下していることが判明しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 受報日時

2020年10月19日（月） 7時45分頃

2 場 所

JR神戸線（東海道線） 元町駅 構内

3 概 況

7時45分頃、元町駅の駅係員は駐輪場の管理人から、「駅の外で大きな音がした。」と、申告を受けました。

調査の結果、外壁に取り付けられた金属パネルが落下していることが判明しました。

※ご通行の方のお怪我等の情報はありません

※列車運行に影響はありませんでした


※落下箇所までの高さは約5m

4 落 下 物


外壁に取り付けられた金属パネル

大きさ：縦：約150cm×横：約50cm×厚さ：約3cm

重 さ：約24kg



(通常時)



5 原 因

列車の振動等により、ビスが緩み落下したものと思われます。