

車両床下機器箱のカバー落失について

2020年12月3日、運転士が江津駅で発車前の車両点検を行っていたところ、車両の床下に取り付けてある機器箱のカバーがなくなっていることを発見しました。お客様にはご心配をおかけし、申し訳ございません。

1 発見日時

2020年12月3日（木） 5時36分頃

2 場所

山陰線 江津駅

3 関係列車

普通列車 江津駅（6：02）発 浜田駅（6：33）行 2両編成

4 概況

5時36分頃、上記列車の運転士は江津駅で発車前の車両点検を行っていたところ、車両の床下に取り付けてある機器箱のカバーが落失しているのを発見し関係箇所に連絡を行いました。

なお、カバーは12月3日山陰線 湯里～温泉津駅間の弊社敷地内で発見されました。

（2020年12月4日更新）

※お客様にお怪我等はございません。（乗務員も怪我なし）

※カバーの大きさ 縦：約45cm 横：約70cm 厚さ：約2.5cm 重さ：約6.7kg 1枚

5 列車影響

影響はございません。

6 原因

調査中です。