

電灯カバーの落下について（きのくに線 新宮駅）

2020年12月15日、きのくに線 新宮駅で電灯カバーが駅軒下に落下しているのを確認しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

- 1 受報日時 2020年12月15日（火） 午前10時10分頃
- 2 場 所 きのくに線 新宮駅
- 3 概 況 本日（12/15）午前10時10分頃、新宮駅前を通行していた方から「駅軒下の電灯カバーが落下している」と駅係員に連絡をいただきました。当社社員が現地を確認したところ、電灯カバーが落下しているのを確認しました。
※お客様のお怪我はありませんでした。
※落下箇所は軒下通路です。
- 4 落下物 材 質：プラスチック製
大きさ：約450mm（縦・横）×約90mm（厚さ）
重 さ：約600g
- 5 原 因 調査中

6 現場略図等

① 落下箇所



② 落下物

