

車両部品の落失について

2020年12月27日、検修社員が浜田列車支部で定期検査を行っていたところ、車両の床下に取り付けてある車両部品がなくなっていることを発見しました。お客様にはご心配をおかけし、申し訳ございません。

1 発見日時

2020年12月27日（日） 9時頃

2 場 所

浜田鉄道部 浜田列車支部構内

3 関係車両

キハ120系（車号：キハ120-308）

4 概 況

12月27日、上記車両は、浜田列車支部での定期検査の際、車両の床下に取り付けてある空気圧縮機吸込みフィルタの落失が判明しました。

※お客様にお怪我等はございません。（乗務員も怪我なし）

※空気圧縮機吸込みフィルタとは・・・

車両には、ブレーキなどで使用する圧縮空気を作る空気圧縮器が搭載されており、この機器の吸込み口に、空気中の塵埃を取り除く目的で取り付けられています。

※大きさ 縦：12cm、横：26cm、奥行き：13.5cm、 重さ：4.8kg

5 列車影響

なし

6 原 因

調査中