

## 跨線橋屋根のスレートの落下について（山陰線 米子駅構内）

2020年12月30日、山陰線 米子駅構内で線路内に西側跨線橋屋根のスレートが落下しているのを確認しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

### 1 受報日時

2020年12月30日（水） 13時40分頃

### 2 発見場所

山陰線 米子駅構内

### 3 概況

13時40分頃、普通列車（米子発 出雲市行）の運転士は、米子駅停車中、線路内に西側跨線橋（閉鎖中）屋根のスレートおよび鉄骨が落下している事を認め関係箇所へ連絡を行いました。

※お客様および社員に怪我はありません

※列車とスレートは接触していません

※落下箇所から地上までの高さは約8.6mです

※この影響により上記普通列車の発車が23分遅れました

### 4 落下物について

スレートの大きさ：縦1.1m×横2.9m 重さ：約46kg

※落下した際に割れた状態で発見されました

鉄骨の大きさ：長さ：3.6m 重さ：約11kg 2本

### 5 原因

強風によるものと推定されますが、詳細は調査中です。