

方面案内サインの落下について（山陰線 上川口駅）

2021年2月2日、山陰線 上川口駅ホーム待合室の亚克力板が落下しているのを確認しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 受報日時

2021年2月2日（火） 午後3時30分頃

2 場 所

山陰線 上川口駅

3 概 況

午後3時30分頃、上川口駅ホーム待合室の外壁に貼付している行先を表示する亚克力板（方面案内サイン）が落下しているところを巡回中の当社社員が発見しました。

※現在のところ、お客様よりお怪我等の申告はございません。

※列車の運行に影響はございません。

※原因は現在調査中です。

4 落 下 物

大きさ：60 cm× 50 cm 厚さ：0.5 cm 重さ：約2 kg

地面までの高さ：約1.8 m

【参考】略 図

