## 車両部品の落下について

2021年9月22日、網干総合車両所宮原支所にて車両の点検を行っていたところ、車両部品が1箇所なくなっているのを発見しました。ご利用のお客様には大変ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2021年9月22日(水) 12時00分頃

2 場 所

JR神戸線(東海道本線)網干総合車両所 宮原支所

※新大阪駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署

3 列 車

207系7両編成

### 4 概 況

12時00分頃、網干総合車両所宮原支所にて当該車両の検査を担当する係員は、車両の点検を行っていたところ、台車のクッションバネを安定させる当て板(座金)が1箇所なくなっているのを発見しました。

- ※列車運行への影響はありません。
- ※落失した当該部品は捜索中です。

### 5 落 下 物

落下部品: 当て板(座金) 1個

(直径:110mm 厚さ:40mm 重さ:2.72kg)

### 6原 因

当該当て板 (座金)を取り付けていたボルトが破断したためと思われますが、詳細は調査中です。

# 別紙

落下物:座金(直径:110mm 厚さ:40mm 重さ:2.72kg)





座金(左:落失した箇所 右:正常)





