

## きのくに線 紀伊勝浦駅 照明器具の落下について

2022年2月2日、きのくに線 紀伊勝浦駅で照明器具がぶら下がっていた事象が発生しました。ご利用のお客様には大変ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

### 1. 発見日時

2月2日（水） 午前7時37分頃

### 2. 場 所

きのくに線 紀伊勝浦駅 2階跨線橋の天井

### 3. 概 況

午前7時37分頃、紀伊勝浦駅2階の跨線橋天井部分から照明器具がぶら下がっているのを駅係員が発見いたしました。これによるお客様、通行人のお怪我等はございません。

### 4. 落 下 物

蛍光灯を取付けている器具

材 質：鉄

大きさ：約1200mm（長さ）×約70mm（幅）×約55mm（厚さ）

重 さ：約3.2kg

※跨線橋路面から1.1m付近まで垂れ下がっていました。


※当該照明器具は、那智勝浦町の財産として維持管理しています。

### 5. 原 因

照明器具の取付け部が腐食し垂れ下がったものと思われます。

### 6. 現場略図等

【紀伊勝浦駅 構内図】



【現地の様子】

