

2022年5月31日
西日本旅客鉄道株式会社

台車にき裂が見つかった事象について

2022年5月27日、車両の台車にき裂があることが判明しました。お客様にはご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 判明日時

2022年5月27日（金） 16時00分頃

2 当該車両

283系車両

※主に「特急くろしお号」として使用する車両

3 概況

5月12日、吹田総合車両所の検査係員は、定期検査（距離保全検査※）の際、当該車両の台車にきずのようなものを認めました。5月27日に製造メーカーによる詳細調査の結果、長さ112mmのき裂であることが判明しました。

※距離保全検査・・・走行距離に応じ、電車の全般について行う検査

・当該箇所：歯車箱を固定する箱型の部材の溶接部の一部

き裂1箇所（長さ112mm、深さ7mm）

・材質：鋼材

＜参考＞吹田総合車両所 所在地：大阪府吹田市目張（めだわら）町1-1

4 原因

調査中です。

5 対策

検討中です。



き裂発見箇所

