

「電照式駅名標（裏蓋）」の落下について

2022年6月24日、厚東駅にて電照式駅名標の裏蓋が落下する事象が発生しました。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

1. 発見日時

2022年6月24日（金） 午後0時57分頃

2. 発見場所

厚東駅

3. 概況

午後0時57分頃、JR西日本グループ会社（中国交通サービス）社員が駅構内を通行中に、1番線ホーム上に電照式駅名標の裏蓋が落ちているのを発見しました。

※列車との接触はありません。

※お客様にお怪我はありません。

4. 落下物

電照式駅名標（裏蓋）… 縦60cm×横180cm×厚さ0.1cm
（重さ約6.8kg）

ホームからの高さ … 約2.5m

5. 影響

旅客列車運行への影響はありません。

6. 原因

電照式駅名標の裏蓋を取り付けている金具が腐敗し、強風により落下したものと推定しております。

7. 対策

当該の電照式駅名標は撤去しました。また現在、広島支社管内の同種設備の緊急点検を実施しています。