

車両部品の落失について

2022年7月7日、車両部品が落失していることを発見しました。ご利用のお客様にはご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1. 発見日時

2022年7月7日（木） 17時09分頃

2. 発見場所

後藤総合車両所 運用検修センター

3. 関係車両

キハ187系1005号

※特急 スーパーまつかぜ・おきに使用する車両

4. 概況

7日、17時09分頃、上記において、車輪の取替作業を行っていた際、車両の床下に取り付けている、横揺れを吸収し乗り心地を向上させるための部品（名称：左右動ダンパ）が落失している事を発見しました。

※お客様にお怪我等はございません

※落失した当該部品は捜索中です

※列車運行に影響はありません

※5月9日～7月3日の間、鳥取～新山口駅間で落失したと考えられます

※落失した部品の大きさ 全長：36cm 直径：10cm 重さ：8.16kg 1個 鉄製

5. 原因

調査中です。

←鳥取（キハ187-1005）

（キハ187-5）新山口→



【通常の状態】



【落失した状態】



【同型式部品】