

2023年11月29日
西日本旅客鉄道株式会社

北陸本線 松任駅 エレベータ外側パネルが落下した事象について

2023年11月29日、松任駅構内にて、エレベータ外側パネルがホーム上に落下する事象が発生しました。

お客様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2023年11月29日（水）午前11時10分頃

2. 発生場所

北陸本線 松任駅 2・3番のりば

3. 概況

11月29日午前11時10分頃、松任駅社員がホーム巡回中に、エレベータ外側パネルがホーム上に落下していることを発見しました。なお、この事象によるお客様のお怪我、列車運行への影響、およびエレベータの稼働に支障はありませんでした。

4. 落下物

落下物 … エレベータ外側パネル（材質：ステンレス製）

大きさ等 … 縦250mm×横1,340mm×厚さ1mm、重さ4.15kg

落下した高さ… 約2.6m

5. 影響

お客様、列車運行への影響はありません。

6. 原因

エレベータ外側パネルのビス（固定金具）が腐食し、落下したものと推定しています。

7. 対策

当該エレベータ外側パネルの同種箇所については、点検を実施いたします。

別 紙

■ エレベータ外側パネルの設置位置



■ 落下したエレベータ外側パネル

