

2024年8月19日  
西日本旅客鉄道株式会社

## 駅の庇の下面から軒下にモルタル片が落下した事象について

2024年8月18日、JR神戸線（山陽本線）神戸駅で駅の庇（ひさし）の下面から軒下にモルタル片が落下する事象が発生しました。ご利用のお客様にはご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

### 1 発見日時

2024年8月18日（日）21時40分頃

### 2 発生場所

JR神戸線（山陽本線）神戸駅 構内

### 3 概況

21時40分頃、神戸駅の駅係員はお客様から「塗装片が落ちている」と申告を受けました。当社施設社員が現地を確認したところ、南側出入口付近の庇の下面から軒下にモルタル片が落下していることを確認しました。

※お客様のお怪我等の報告はありません。

※落下箇所までの高さは約3.3mです。

※列車運行に影響はありませんでした。

### 4 落下物

材 質：モルタル片

剥がれた範囲：80cm×40cm（厚さ2mm）

総重量：合計約910g



〈現地写真〉



〈落下物〉

### 5 原因

漏水および列車振動等により剥離したものと推定しています。