

2024年9月23日  
西日本旅客鉄道株式会社

## 山陽新幹線 広島～新岩国駅間にて橋りょう標が落下した事象について

2024年9月23日、山陽新幹線 広島～新岩国駅間の橋りょう下で、橋りょう標が落下する事象が発生しました。ご利用のお客様には大変ご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

### 1 発見日時

2024年9月23日（月）11時13分頃

### 2 発生場所

山陽新幹線 広島～新岩国駅 河本橋りょう（広島県廿日市市宮内1丁目12—25）

### 3 概況

9月23日（月）11時13分ごろ、山陽新幹線橋りょう下を通行中の協力会社社員が道路上で鋼板を拾得しました。現地を確認した結果、山陽新幹線橋りょうに設置されている橋りょう標が落下したものと判明しました。

※通行する方および自動車への被害はありませんでした。

※新幹線の構造物に影響はありません。

### 4 落下物

橋りょう標（鋼製）…縦200mm×横250mm×厚さ5mm

総重量 …約2.1kg

落下高さ …約5.2m

### 5 原因

経年により、コンクリート面との付着が低下したためです。

### 6 当該箇所の対応

触手による確認の結果、新たに落下する可能性が無いことを確認しています。



写真1 落下箇所



写真2 落下した橋りょう標