

2024 年 11 月 3 日
西日本旅客鉄道株式会社

山陰線 沿線の斜面に亀裂が発見された事象について

2024 年 11 月 2 日、山陰線石見津田駅～益田駅間の沿線において、斜面に亀裂が生じていることが判明しました。初期調査の結果、運転再開までには相当の時間を要するため、11 月 5 日以降、代行輸送を実施いたします。

ご利用のお客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたします。

1 受報日時

2024 年 11 月 2 日（土）20 時 20 分頃

2 発生場所

山陰線 石見津田駅～益田駅間

（島根県益田市遠田町付近 ※石見津田駅から約 1.2 キロの地点）

3 概 況

11 月 1 日から 2 日にかけての大雨に伴う規制解除に向けた線路点検の際、上記箇所、係員が線路の異常が生じていることを発見しました。

当該区間は、11 月 2 日の始発から終日運転を取り止めており、お客様のお怪我はありません。

4 運転計画

11 月 4 日 山陰線：浜田駅～益田駅間 終日運転取り止め

※11 月 5 日以降の運転計画は、こちらをご覧ください。


https://www.westjr.co.jp/press/article/2024/11/page_26537.html

5 原 因

温帯低気圧（台風 21 号）による大雨により、斜面内の地下水位が上昇し、地山の強度が低下したため（推定）

【参考】現地の状況

○上空から撮影



○線路状態

