

2024年11月11日
西日本旅客鉄道株式会社

駅のホームで電気ケーブルを支える部材が落下した事象について（JR宝塚線 西宮名塩駅）

2024年11月11日、JR宝塚線 西宮名塩駅のホームにて、電気ケーブルを支える部材の落下を発見いたしました。ご利用のお客様には大変ご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2024年11月11日（月）0時50分頃

2 場所

JR宝塚線（福知山線） 西宮名塩駅 構内

3 概況

11月11日（月）0時50分頃、西宮名塩駅の駅係員は終電後のホーム巡回をしていたところ、1番のりばのエレベーター付近で床面に鉄の部材が落下していることを発見しました。

※お客様のお怪我等の報告はありません

※列車運行に影響はありませんでした

※落下箇所までの高さ3.9m

4 落下物

電気ケーブルを載せているラックを天井から支えている部材

① 支持金具

大きさ：縦：約75mm × 横：約40mm × 長さ：約450mm

材質：鉄製、重さ：約500g

② 吊ボルト

大きさ：縦：約45mm × 横：約45mm × 長さ：約430mm

材質：鉄製、重さ：約300g



落下物



落下地点



設置していた箇所

5 原因

雨水等により部材が劣化（錆）し、落下したものと推定