

2024 年 11 月 14 日
西日本旅客鉄道株式会社

きのくに線 和佐～道成寺駅間にて鉄板等落下した事象について

2024年11月14日、きのくに線 和佐～道成寺駅間の橋りょう下で、プラスチック片及び鉄板が落下していることを確認いたしました。ご利用のお客様には大変ご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2024年11月14日（木）15時15分頃

2 発生場所

きのくに線 和佐～道成寺駅間 日高川橋りょう（和歌山県日高郡日高川町入野）

3 概 況

11月14日（木）15時15分頃、当該橋りょう下の道路を自動車で通行中の方から大阪指令所に、「橋りょう下にプラスチックや砂が落ちてきた」と連絡がありました。当社社員が現地を確認したところ、橋りょう下面からプラスチック片及び鉄板が落下していることを確認しました。

4 落 下 物

材質及び大きさ… 鉄 43cm×16cm（厚さ6mm）

プラスチック 60cm×23cm

総 重 量…合計約1.5kg（鉄：約1.2kg、プラスチック：約0.3kg）

5 原 因

橋りょうの隙間を埋めるための鉄板が長年の雨水の影響により腐食して落下したと推定しています。詳細は調査中です



写真1：現地写真



写真2：落下物「鉄」



写真3：落下物「プラスチック」