

車両部品の落失について

2025年3月4日、吹田総合車両所 日根野支所にて車両部品が落失していることを確認いたしました。ご利用のお客様にはご不安・ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2025年3月4日（火）21時57分頃

2 発生場所

吹田総合車両所 日根野支所

※日根野駅に隣接する車両の検査・修繕を担当する部署です。

3 車 両

287形 ※特急くろしお号に使用する車両です。

4 概 況

3月4日（火）21時57分頃、吹田総合車両所 日根野支所にて当該車両の検査を担当する係員が車両の検査を行っていたところ、走行中にレール上の支障物を取り除く部品が1箇所なくなっていることを発見しました。

※列車の運行への影響はございません。

※落失した当該部品は捜索中です。

5 落 下 物

排障器（補助排障器含む） 1箇所

長さ：縦：約240mm 横：約190mm 厚さ：約30mm

重さ：約3.3kg

材質：排障器（鉄製）、補助排障器（ゴム製）

6 原 因

調査中です。

排障器の設置場所



正常時の写真



落失した状態の写真

