

高架橋下の外壁からの落下物について（阪和線）

2025年7月12日、阪和線の高架橋において、外壁からの部材の落下を発見いたしました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発見日時

2025年7月12日（土） 15時00分頃

2 発見場所

阪和線高架橋（大阪府大阪市天王寺区南河堀町7番）

3 概 況

7月12日（土）15時00分頃、付近を通行していた弊社グループ会社の係員が、高架橋下の外壁から部材が落下していることを発見しました。

※現時点で、現地を通行された方からのお怪我等のお申し出はありません

※列車の運行には影響がありませんでした

※高さ約1.9m

4 落 下 物

材 質：ケイ酸カルシウム板

※一般的に外壁材として使用されるボード

大きさ：縦 約45cm×横 約98cm（厚さ約1cm）

総重量：約5.7kg

5 原 因

雨水等により外壁下地部材が劣化し、列車振動等によって落下したものと推定されます。



〔現地・落下箇所〕



〔落下物（ケイ酸カルシウム板）〕