

電線管の落下について（山陽線 入野駅）

2025年7月19日、山陽線 入野駅のホーム上に電線管が落下していることが判明しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 日 時
2025年7月19日（土） 12時40分頃

2 場 所
山陽線 入野駅構内

3 概 況
・入野駅に停車した列車の車掌から、跨線橋下付近のホーム上に配管らしき物が落下しているとの連絡がありました。
・現地を確認したところ、跨線橋から電線管が落下したことが判明しました。
※列車との接触はありません。
※お客様のお怪我はありません。

4 落 下 物
電線管（外径 21mm×厚さ 2.3mm×長さ 2.5m）
※重さ約 1.7kg
※跨線橋までの高さは約 4.5m

5 影 響
列車の遅れはありません。

6 原 因
電線管を取り付けている金具が腐敗し、落下したものと推定されます。

7 対 策
同種設備について緊急点検を実施します。

